

## 平成25年度 仰木の里学区要望書及び回答書（大津市）

| 番号 | 新・継 | 要望内容及び要旨  | 担当課                              | 回答要旨  | 図面             |
|----|-----|---|----------------------------------|---|----------------|
| 1  | 新   | 道路整備について<br>市道北2426号線衣川2丁目13番付近の道幅が狭く、危険なため、30km制限か、嚴徐行標識の設置をお願いします。  | 【公安委員会】<br>交通・建設監理課<br><br>道路管理課 | 速度規制や徐行などの交通規制については、滋賀県公安委員会（大津北警察署）が設置の可否を判断しております。当該要望について、滋賀県公安委員会（大津北警察署）に副申致します。<br><br>大津北署あて要望いたします。   | 図面<br>(1)<br>① |
| 2  | 継   | 道路整備について<br>市道北2426号線の衣川1丁目22番から衣川1丁目19番の区間の道幅が狭く、危険なので歩道の設置をお願いします。  | 道路管理課                            | 大津北署と協議を実施し、方策を検討いたします。   | 図面<br>(2)<br>① |
| 3  | 新   | 掲示板の更新について<br>衣川台北自治会館前の掲示板が老朽化してボードが剥がれている。旧型のためサッシがなく、掲示物が風等で剥がれることもあり、またその際に押しピンが落下して危険なので、新型に更新をお願いします。 写真(1) ① | 自治協働課                            | 自治会掲示板は自治会において、設置及び既存の掲示板の修繕等の部分補修を含む維持管理を行っていただいております。<br>その支援策として、自治会掲示板を新設（建替）される場合は工事費のうち補助の対象となる経費の1/2（上限6万円）を補助させていただきます。<br>当補助制度は「ふれあいまちづくり資料集」に掲載しております。ご参照ください。 | 図面<br>(1)<br>③ |

## 平成25年度 仰木の里学区要望書及び回答書（大津市）

| 番号 | 新・継 | 要望内容及び要旨   | 担当課                 | 回答要旨   | 図面             |
|----|-----|--|---------------------|--|----------------|
| 4  | 新   | 道路整備について<br>市道北2609号線と市道北2615号線とのT字路(衣川2丁目3番付近)の見通しが悪く危険なので、市道北2615号側に一旦停止の表示をお願いします。 写真(1) ②  | 【公安委員会】<br>交通・建設監理課 | 一旦停止の規制については、滋賀県公安委員会(大津北警察署)が設置の可否を判断しております。当該要望について、滋賀県公安委員会(大津北警察署)へ副申致します。 | 図面<br>(1)<br>④ |
| 5  | 新   | 道路整備について<br>市道北2604号線(衣川2丁目16番)付近 写真(1) ③<br>市道北2426号線(衣川2丁目22番)付近 写真(1) ④<br>の側溝にヘドロが溜まり、環境衛生上問題なので改修をお願いします。<br>市道北2608号線(衣川2丁目25番)付近<br>市道北2613号線(衣川2丁目7番)付近<br>市道北2614号線(衣川2丁目10番)付近<br>の側溝にゴミが溜まり、雨水やゴミが道路に溢れ、汚染と危険を伴うため、改修をお願いします。 | 道路管理課               | 泥、ごみ等により通水機能が低下した場合に側溝清掃を実施いたします。  | 図面<br>(1)<br>⑤ |
| 6  | 新   | 道路整備について<br>市道北2604号線(衣川2丁目19番付近)のガードパイプと支柱の根元が腐食している恐れがあり、また、パイプが落下している等、危険なので更新をお願いします。 写真(1) ⑤  | 道路管理課               | ガードパイプの点検を実施し、損傷が確認されましたら補修を実施いたします。   | 図面<br>(1)<br>⑥ |

## 平成25年度 仰木の里学区要望書及び回答書（大津市）

| 番号 | 新・継 | 要望内容及び要旨   | 担当課   | 回答要旨  | 図面             |
|----|-----|--|-------|---|----------------|
| 7  | 新   | 道路整備について<br>市道北2604号線（衣川2丁目19番付近）ガードパイプが放置されているので撤去をお願いします。 写真(1) ⑥  | 道路管理課 | 撤去いたします。  | 図面<br>(1)<br>⑦ |
| 8  | 新   | 道路整備について<br>市道北2626号線、2611号線（衣川2丁目12番付近）<br>市道北2604号線（衣川2丁目16～26番付近）<br>のガードパイプの腐食があり、近い将来、強度不足になるので改修をお願いします。 写真(1) ⑦ | 道路管理課 | ガードパイプの点検を実施し、損傷が確認されましたら補修を実施いたします。                          | 図面<br>(1)<br>⑧ |
| 9  | 新   | 道路整備について<br>市道北2609号線（衣川2丁目13番付近）の側溝の蓋にガタツキがあり、騒音が発生するので蓋の固定をお願いします。<br>写真(1) ⑧  | 道路管理課 | 個人の蓋であるため、固定はできません。<br>乗入等で側溝蓋が必要となる場合は、道路法24条による申請をお願いいたします。 | 図面<br>(1)<br>⑨ |

## 平成25年度 仰木の里学区要望書及び回答書（大津市）

| 番号 | 新・継 | 要望内容及び要旨  | 担当課   | 回答要旨   | 図面             |
|----|-----|---|-------|--|----------------|
| 10 | 新   | 道路整備について<br>市道北2426号線（衣川2丁目12番付近）の側溝が深く、柵もないので危険であり、柵の設置をお願いします。 写真(2) ①  | 道路管理課 | 既存のガードパイプを延伸いたします。   | 図面<br>(1)<br>⑩ |
| 11 | 新   | 道路整備について<br>市道北2606号線と2626号線のT字路(衣川2丁目18番付近)<br>市道北2607号線と2604号線の交差点(衣川2丁目16番付近)<br>の側溝、及び蓋の欠損があり、改修をお願いします。<br>写真(2) ② ③ | 道路管理課 | 横断側溝の改修を順次実施いたします。   | 図面<br>(1)<br>⑪ |
| 12 | 新   | 道路整備について<br>市道北2426号線（衣川2丁目22番付近）の東側擁壁最上部<br>写真(2) ④<br>市道北2608号線（衣川2丁目8番付近）擁壁最上部<br>写真(2) ⑤<br>の縁石の落下があり、改修をお願いします。      | 道路管理課 | 22番地先の擁壁天端の破損については補修いたします。<br>8番地先の擁壁については、民地になりますので、市では対応できません。 | 図面<br>(1)<br>⑫ |

## 平成25年度 仰木の里学区要望書及び回答書（大津市）

| 番号 | 新・継 | 要望内容及び要旨  | 担当課  | 回答要旨  | 図面                       |
|----|-----|---|--|---|--------------------------|
| 13 | 新   | <p>樹木の伐採について</p> <p>①衣川台自治会館前の桜 写真(2) 7</p> <p>②衣川台南公園の桜 写真(2) 6</p> <p>③西羅古墳周辺の桜 写真(2) 8</p> <p>の枝が周辺道路に覆いかぶさり、通行車両に接触する。また、強風により倒れることが懸念され危険なので枝の伐採をお願いします。</p> | <p>① 自治協働課</p> <p>② 公園緑地課</p> <p>③ 文化財保護課</p>              | <p>① 自治会集会所用地内の樹木の維持管理については、借業者である自治会においてお願いをしております。樹木の剪定や間伐などについては、自治会で十分にご協議いただき、樹木が大きくなる前に適切に行っていただくようお願いいたします。</p> <p style="text-align: right;">【自治協働課】</p> <p>② 衣川台地児童公園（衣川台南公園）の桜の支障枝（越境、公園灯を覆い隠す枝、等）は、状況を見て適宜剪定いたします。</p> <p style="text-align: right;">【公園緑地課】</p> <p>③ 地元と協議の上、樹木の強剪定を実施します。</p> <p style="text-align: right;">【文化財保護課】</p> | <p>図面<br/>(1)<br/>13</p> |
| 14 | 新   | <p>「飛び出し注意」標識の破損について</p> <p>衣川2丁目16番付近の標識が破損しているので、更新をお願いします。写真(2) 9</p>  | <p>【公安委員会】</p> <p>交通・建設監理課</p> <p>道路管理課</p> <p>学校安全推進室</p> | <p>大津市が設置したものではありませんので更新はできません。</p> <p style="text-align: right;">【交通・建設監理課】</p> <p>道路管理課では「飛び出し注意」の看板は設置しておりません。</p> <p style="text-align: right;">【道路管理課】</p> <p>現地を確認いたしました。新しい看板が設置されておりました。なお、いわゆる「飛び出し坊や」等の看板は、当室で設置や補修を行っておりませんことをご理解願います。</p> <p style="text-align: right;">【学校安全推進室】</p>   | <p>図面<br/>(1)<br/>14</p> |
| 15 | 新   | <p>コミュニティバスの運行について</p> <p>衣川台住民の高齢化が進んでおり、自ずと行動範囲が限定されるため、マイクロバス等の巡行により活動範囲を拡大はたいので、検討をお願いします。</p>  | <p>交通・建設監理課</p> <p>福祉政策課(供覧)</p> <p>健康長寿課(供覧)</p>          | <p>大津市内では4社の民間バス事業者が運行し地域間のネットワークを形成していることから、コミュニティバスなどの参入は考えておりません。</p> <p style="text-align: right;">【交通・建設監理課】</p>   |                          |

## 平成25年度


## 学区要望書及び回答書

| 番号 | 新・継 | 要望内容及び要旨   | 担当課                              | 回答要旨   | 図面  |
|----|-----|--|----------------------------------|--|---|
| 16 | 新   | <p>道路標識の設置について<br/>市道幹1076号線と北3455号線とのT字路（成安造形大正門前）で、北3455号線側の止まれ標識が消えており危険なので、改修をお願いします。</p> <p style="text-align: center;">写真(3) <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">5</span></p> | <p><del>道路管理課</del><br/>北警察署</p> | <p>大津北警察署（交通課：福田様）に確認（26,1,17）<br/>本要望については予定している。<br/>但し停止線が優先になるので、「止まれ」標識については予算の都合になる。</p> | <p>図面<br/>(3)<br/><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span></p> |
| 17 |     |  |                                  |  |   |
| 18 |     |  |                                  |  |   |

## 平成25年度 仰木の里学区カーブミラー設置要望書及び回答書（大津市）


| 番号 | 新・継 | 要望内容及び要旨  | 担当課   | 回答要旨  | 図面   |
|----|-----|---|-------|---|--|
| 1  | 新   | カーブミラーの新設<br>市道北2608号線と北2604号線と2609号線との変則交差点（衣川2丁目16、17番付近）見通しが悪く危険なので、カーブミラーの設置をお願いします。 写真(3) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 道路管理課 | カーブミラーを設置いたします。                                   | 図面<br>(1)<br><input checked="" type="checkbox"/> |
| 2  | 新   | カーブミラーの新設<br>市道北2608号線と北2621号線とのT字路（衣川2丁目3番付近）の見通しが悪く危険なので、カーブミラーの設置をお願いします。 写真(3) <input checked="" type="checkbox"/>  | 道路管理課 | 視距が確保されているため、現状でご了承ください。<br>徐行、一旦停止のうえ、安全に通行ください。 | 図面<br>(2)<br><input checked="" type="checkbox"/> |

図面(1)






図面(2)



写真(1)



へび口



写真(2)



### 写真(3)



左右の見通しが悪い



左側、右奥の見通しが悪い



左側の見通しが悪い



左右の見通しが悪い



表示が消えている