

## 平成30年度 仰木の里学区要望書及び回答書

番号	新・継	要望内容及び要旨	担当課	回答要旨	図面 写真
1	継	<p>道路整備（歩道の設置）</p> <p>長年要望していますが、市道北 2426 の梅之宮神社からマツダ壱田までの歩道を確保してほしい。</p> <p>近くにコープ壱田店が開店したことや、壱田駅から都市計画道路が開通したことから交通量が増加したうえ、歩行者、車椅子利用者も多くなり、弱者にとって危険な状況です。水路に蓋をし、歩道の確保をお願いします。</p>	道路・河川管理課	<p>歩道の設置につきまして、水路蓋をし暗渠化することは水路の維持管理の面を考慮して実施することはできません。</p> <p>また、水路の反対側に歩道を設置することにつきましても、現状の道路幅では設置が困難です。現状でご理解いただきますようお願いいたします。</p> <p>なお、現道内でできる安全対策として、消えている箇所の区画線の補修等につきまして、適宜実施してまいります。</p>	図面A 写真1
2	新	<p>道路の整備について（路側帯の設置）</p> <p>市道北 2426（梅之宮神社～マツダ滋賀）には歩道がありません。コープ壱田店への買い物客、都市計画道路 3421 線開通による通行車両が増加しています。</p> <p>歩行者空間と歩車分離を図るため、現在の車両幅員を少し縮小し、水路の反対側に路側帯を設け、安心して歩行できるようにして欲しい。</p>	道路・河川管理課	<p>今年度、区画線の引きなおしを行い、歩行していただくスペースを確保する予定をしております。</p>	図面A 写真2
3	新	<p>道路整備について（歩道・横断歩道の設置）</p> <p>県道 558 から成安造形大に至る道路でコープ壱田店前の交差点において、東側にも横断歩道を設置して欲しい。市道北 2426 の東側（水路と反対側）に歩道を設け、この横断歩道と連絡をして欲しい。</p>	<p>道路・河川管理課</p> <p>自治協働課</p> <p>大津北警察署</p>	<p>東側に歩道を設置することにつきましては、現状の道路幅では設置が困難です。現状でご理解いただきますようお願いいたします。</p> <p style="text-align: right;">【道路・河川管理課】</p> <p>横断歩道の設置に関しましては、滋賀県公安委員会（大津北警察署）がその可否を判断しております。</p> <p>当課から、当該要望につきまして、大津北警察署にお伝えいたします。</p> <p style="text-align: right;">【自治協働課】</p>	図面A 写真3

※「継続」要望の場合は、昨年度の回答内容を踏まえて要望書を作成してください。

自治会名 衣川台自治会

## 平成30年度 仰木の里学区要望書及び回答書

番号	新・継	要望内容及び要旨	担当課	回答要旨	図面 写真
4	新	<p>道路整備について（ガードレールの設置）</p> <p>市道北 2426 梅之宮神社からマツダ堅田店間で途中区間にガードレールが無い箇所があります。側は深い側溝（水路）になっており、車の通過の度に、歩行者や自転車利用者が危険を感じています。ガードレールの設置をお願いします。</p>	道路・河川管理課	安全対策につきまして、検討してまいります。	図面A 写真4
5	継	<p>側溝水路内の防護柵の設置について</p> <p>市道北 2426（衣川二丁目13番地、牛尾氏宅から穂積氏宅）の側溝水路において、トンネル入り口前に防護柵を設けて欲しい。現状では幼児が誤って流された場合、助けようがありません。防護柵は幼児が流された時に、止める程度の目の粗さのもので設置をお願いします。</p>	道路・河川管理課	柵が設置されておりますので、現状でご了承いたします。	図面A 写真5
6	継	<p>側溝水路内の防護柵の設置について</p> <p>市道北 2426 と市道北 2608 の T 字路（古澤氏宅）の水路においても、番号5と同じ危険性があります。トンネルの入り口に防護柵を設けて欲しい。</p>	道路・河川管理課	通水管理上設置できませんので、ご了承願います。	図面A 写真6

※「継続」要望の場合は、昨年度の回答内容を踏まえて要望書を作成してください。

自治会名 衣川台自治会

## 平成30年度 仰木の里学区要望書及び回答書

番号	新・継	要望内容及び要旨	担当課	回答要旨	図面 写真
7	継	側溝の蓋の設置について  市道北 2426 と市道北 2608 の T 字路 (古澤氏宅) の側溝の蓋が歩行者通路部を完全に覆っていません。 歩行者は蓋があるものだと思います、水路に落ちる危険性があります。歩行者通路部全体に蓋の設置をお願いします。	道路・河川管理課	本市で多数の要望をいただいております、順次施工しております。緊急性を要するものから順次対処させていただいております、現時点においては、現状でご了承願います。	図面 A 写真 7
8	新	側溝の柵の設置について  市道北 2609 西羅古墳東側から市道北 2615 (知野氏宅)、市道北 2615 知野氏宅前から角本氏宅の側溝は幅が広く深い。雨天時には激流となることから、幼児が落ちないように安全柵の設置をお願いします。	道路・河川管理課	必要な場所につきましては、転落防止柵が設置してありますので、現状でご了承願います。	図面 A 写真 8
9	継	側溝の整備について  市道北 2603 沿い、吉田氏宅から東へ大明氏宅および市道北 2605 高田氏宅から東へ大野氏宅間の側溝 (U 字溝) が老朽化し、損傷が激しい箇所があります。修理・整備をお願いします。	道路・河川管理課	損傷の著しい箇所につきましては、補修いたします。	図面 A 写真 9

※「継続」要望の場合は、昨年度の回答内容を踏まえて要望書を作成してください。

自治会名 衣川台自治会

## 平成30年度 仰木の里学区要望書及び回答書

番号	新・継	要望内容及び要旨	担当課	回答要旨	図面 写真
10	継	公園（フェンスの整備）について  西羅児童遊園地の北側フェンスがかなり傾いています。南側の道路側は新設していただきましたが、東、北側も取り替えをお願いします。	公園緑地課	順次対応を検討いたします。	図面A  写真 10
11	新	公園（植木の立ち枯れ）について  西羅児童遊園地内の楠が立ち枯れをしています。以前に伐採された隣木が枯れ、さらにその隣の木も一部が枯れてきたようです。枝の落下が懸念されますので処置をお願いします。	公園緑地課	本年度一部伐採を行いました。 引き続き確認を行い、必要に応じて対応いたします。	図面A  写真 11
12	継	道路整備（樹木の伐採）について  市道北2426 梅之宮神社向かい側の桜の枝が道路上に覆いかぶさり、電線にも触れている状態です。このまま放置しておくと枝が落下し、通行車両や歩行者に危害が及ぶことが懸念されます。枝払いをお願いします。	路政課	通行の支障となる民地の樹木につきましては、土地所有者に伐採するよう指導いたします。	図面A  写真 12

※「継続」要望の場合は、昨年度の回答内容を踏まえて要望書を作成してください。

自治会名 衣川台自治会

平成30年度 仰木の里学区要望書及び回答書

番号	新・継	要望内容及び要旨	担当課	回答要旨	図面 写真
13	継	<p>道路整備（ガードレール等の修理）について</p> <p>明神橋からの市道北 2426（北進入路）に設置されているガードレール、衣川台から梅之宮神社方面に出る市道北 2426 沿いの側溝柵に錆の発生が目立ちます。腐食が進行しないよう塗装をお願いします。</p>	道路・河川管理課	ガードレールの錆につきまして確認いたしましたが、現時点では機能上問題ありませんので、現状でご了承願います。	図面A 写真 13
14	新	<p>道路整備について</p> <p>市道北 3603（仰木の里小通学路）と市道北 2608 の交差点において、市道北 3603 から市道北 2614（衣川台）へスピードを出して直進する車が見受けられます。市道北 2608 の通過車両と衝突を防ぐために、市道北 3603 側に一旦停止を呼びかける標識を設けて欲しい。</p>	<p>自治協働課 大津北警察署</p>	<p>一旦停止の標識の設置に関しましては、滋賀県公安委員会（大津北警察署）がその可否を判断しております。 当課から、当該要望につきまして、大津北警察署にお伝えいたします。</p>	図面A 写真 14
15	新	<p>西羅古墳の樹木について</p> <p>西羅古墳の樹木が成長し、昨年の台風時に枝が飛び散り、近くの民家の屋根に被害を与えました。樹木があまりにも覆い茂っているように思えます。なにか良い対策法はないでしょうか。</p>	文化財保護課	現地を確認しながら、強剪定や伐採などを検討してまいります。	図面A 写真 15

※「継続」要望の場合は、昨年度の回答内容を踏まえて要望書を作成してください。

自治会名 衣川台自治会

## 平成30年度 仰木の里学区カーブミラー要望書及び回答書

番号	新・継	要望内容及び要旨	担当課	回答要旨	図面 写真
1	継	カーブミラーの設置  市道北 3603 仰木の里東から衣川台に通じる道路で成安造形大側カーブにカーブミラーを設置してほしい。地元の者は気をつけて運転していますが、そうでない他者はスピードを出して道路の中央よりに通過し、非常に危険です。	道路・河川管理課	ご要望箇所につきまして、視距が確保されておりますので、現状でご了承願います。	図面B 写真1
2	新	カーブミラーの設置  市道北 3603 仰木の里東から衣川台に通じる道路で市街灯 12-545 付近の急カーブのところは見通しが特に悪く非常に危険です。カーブミラーの設置を是非お願いします。	道路・河川管理課	ご要望箇所につきまして、視距が確保されておりますので、現状でご了承願います。	図面B 写真2
3	新	カーブミラーの設置  市道北 2614 から市道北 3603 に入る市道北 2608 との交差点において左右の見通しが悪く、衝突事故寸前のヒヤリハット体験者が多いです。花壇の角にカーブミラーの設置をお願いします。	道路・河川管理課	ご要望箇所につきまして、隅切りもあり、視距が確保されておりますので、現状でご了承願います。 徐行もしくは、一旦停止し、直接目視の上、安全に通行してください。	図面B 写真3

※「継続」要望の場合は、昨年度の回答内容を踏まえて要望書を作成してください。

自治会名 衣川台自治会


## 平成30年度 仰木の里学区カーブミラー要望書及び回答書

番号	新・継	要望内容及び要旨	担当課	回答要旨	図面 写真
4	新	カーブミラーの設置  市道北 2622 と市道北 3603 のT字路にカーブミラーを設置してほしい。	道路・河川管理課	ご要望箇所につきまして、隅切りもあり、視距が確保されておりますので、現状でご了承願います。 徐行もしくは、一旦停止し、直接目視の上、安全に通行してください。	図面B 写真4
5					
6					

※「継続」要望の場合は、昨年度の回答内容を踏まえて要望書を作成してください。

自治会名 衣川台自治会


図面 A



衣川台自治会



図面 B



衣川台自治会



A- 1



A- 2



A- 3



A- 4



A- 5



A- 6



A- 7



A- 8



A-10



A-11



A- 9



A-12



A-14



A-13



A-15



B— 1



B— 3



B— 2



B— 4